

31—Vellas de papel p. <sup>a</sup> bota fogos de composição	25
32—Tranças de morrão p. <sup>a</sup> bota fogos	25
33—Espoletas de folha de Flandas carregadas	200
34—Caixa de Folha de Flandas p. <sup>a</sup> espoletas	2
35—Patronas p. <sup>a</sup> os cartuxos	2
36—Tirantes com caçonetas p. <sup>a</sup> puxarem homens	2
37—Passadeira de latão	1
38—Medida de folhas de Flandas p. <sup>a</sup> polvora	1
39—Funil de Folha de Flandas p. <sup>a</sup> polvora	1
40—Pé de Cabra	1
41—Espeques	2
42—Lanterna de furta fogo	1
43—Martelo de orelhas	1
44—Trancaletes com fivelas	4
45—Enchadas	1
49—Picareta	1
47—Pá de Ferro	1
48—Maxado	1
49—Maxadinha	1
50—Podão	1
51—Sebo em velas	6 @
52—Dous silhoens arreados de todo o necessr. <sup>o</sup> p. <sup>a</sup> os reparos	2
53—Parelha de pelo e silhão arreados de todo o precizo p. <sup>a</sup> o carro manxego	1
54—Páo de boleya	1
55—Caixinha com unto p. <sup>a</sup> os eixos	1

Sobreceleste p.<sup>a</sup> as seis peças de calibre de tres.

Mandou-se suspender o Transporte deste sobreceleste.

Soquetes de Astea e lanada	12
Soquetes soltos	12
Agulhas de ponta de diam. <sup>te</sup>	6
Agulhas de verruma	4



Agulhas de goiva . . . . .	4
Pranchadas de chumbo . . . . .	4
Repuchos p. <sup>a</sup> desencravar as pessar . . . . .	6
Espoletas de folha de flandas vazias . . . . .	300
Tirantes com caçonetes . . . . .	6
Paos de bolea . . . . .	3
Barril com unto p. <sup>a</sup> os eixos . . . . .	1
Peças de cabo p. <sup>a</sup> tirantes de homens . . . . .	1
Peças de cabo p. <sup>a</sup> tirantes de bestas . . . . .	1
Martellos de Orelha . . . . .	1
Derandellas de gato . . . . .	2
Cabos p. <sup>a</sup> bota fogo de morrão . . . . .	2
Cabos p. <sup>a</sup> bota fogo de composição . . . . .	2
Fio de vella . . . . .	4 ar. <sup>es</sup>
Merlim branco . . . . .	4 ar. <sup>es</sup>
Merlim Alcatroado . . . . .	4 ar. <sup>es</sup>
Coxarras encavadas com sacatrapos . . . . .	2
Femenellas de lanadas . . . . .	4
Sutrossos de ferro . . . . .	3
Canastras q' se remetem p. <sup>a</sup> modello as q' ser- vem p. <sup>a</sup> conduzir as monçoens precizas p. <sup>a</sup> laborar as peças de tres da nova invenção . . . . .	2
Cordas com seos gatos de ferro p. <sup>a</sup> inquirir as d. <sup>as</sup> canastras . . . . .	4
Cilha p. <sup>a</sup> apertar as ditas canastras . . . . .	1
Oleado p. <sup>a</sup> cobrir as canastras . . . . .	1
Correa que servem de sobrecarga . . . . .	1

Arcenal Real do Exercito 7 de 7br.<sup>o</sup> de 1771.

*Manoel Gomes de Carv.<sup>o</sup> e Silva.*

A—P. <sup>a</sup> de Artr. <sup>a</sup> de bronze do calibre de hua l. <sup>a</sup>	1
B—Reparo de Camp. <sup>a</sup> . . . . .	1
C—Rodas p. <sup>a</sup> o d. <sup>o</sup> Reparo . . . . .	2
D—Dirandellas p. <sup>a</sup> os eixos . . . . .	2
E—Sotrossos dos eixos . . . . .	2

